

TurboCAD Pro 14 und älter

Wie kann ich Objekte in z-Richtung zeichnen oder in z-Richtung verschieben?

ZEICHNEN

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Arbeitsebene wechseln, z.B. Ansicht auf "vorne" wechseln oder über das Menü: "Arbeitsbereich > Arbeitsebene > Durch Ansicht"
- Geben Sie die Werte "xyz" direkt in Kontrolleiste ein

VERSCHIEBEN

- Fang und Geo müssen aus sein, wenn Objekte in 3 Dimensionen frei verschoben werden sollen
- Die Umschaltung auf den 3D-Modus muß erfolgt sein.
- Zwei Koordinaten, in denen verschoben werden soll, müssen in der aktuellen Arbeitsebene liegen, damit Fang und Geo genutzt werden können
- Die z-Achse (POS) muß unter "Eigenschaften > 3D" aktiviert sein

Eindeutige ID: #1023

Verfasser: Administrator

Letzte Änderung: 2014-10-09 14:36