

TurboCAD 2D/3D 15

Nach dem Umwandeln in PLT werden beim Ausdruck zusätzliche Linien und Kreise gedruckt

Nach dem Umwandeln in PLT werden beim Ausdruck zusätzliche Linien und Kreise (Verlängerungen von Bemaßungen) gedruckt.

Workaround:

HP-Drucker von Windows installieren und PRN-Format nutzen.

Eindeutige ID: #1015

Verfasser: Administrator

Letzte Änderung: 2009-06-15 20:52